

Dráha Púchov - Horní Lideč, 1935 - 1936

1. Hrabovka : Obytná budova Žiačika Jana čp. 35 + 1 ks negatív
2. chýba
3. Vieska-Bezdedov: budova Koníčka Juraja a Kateřiny, 2 ks foto + 1 ks sklenený negatív(poškodený)
4. Vieska-Bezdedov: usadlosť Kateřiny Ševelové, 2 ks foto + 1 ks negatív
5. Vieska-Bezdedov: stodola Juraja Ševelu + 1 ks negatív
6. Vieska-Bezdedov: obytná budova Juraja Ševelu, 2 ks foto + 1 negatív
7. Vieska-Bezdedov: studňa Juraja Ševelu, 2 ks foto + 1 negatív
8. Pohľad na vyvlastnené budovy v km 7.1 (Dohňany) Jan Cekul, 3 ks foto + 1 ks sklenený negatív (poškodený)
9. Dohňany : Dvorec, časť od Púchova, 2 ks foto + 1 sklenený negatív
10. Dohňany : časť Dvorca v km 6.8 + 1 negatív
11. Dohňany: Dujkov Mlyn, 6 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
12. Výkop materiálovej jamy v km 1.8 vľavo + 1 negatív
13. Stavba podjazdu v km 1.874, 2 ks foto + 1 negatív
14. Viadukt cez Váh, pilier č. 0, 2 ks foto + 1 negatív
15. Viadukt cez Váh, pilier č. 0 pod snehom, 2 ks foto + 1 negatív
16. Viadukt cez Váh, pilier č. 0 - armatúra, 2 ks foto + 1 negatív
17. Viadukt cez Váh, pilier č. 0 - ponorovanie, 2 ks foto + 1 negatív
18. Viadukt cez Váh, úprava za pilierom č. 0 + 1 negatív
19. Viadukt cez Váh, pilier č. 0 pred ponorovaním + 1 negatív
20. Viadukt cez Váh, pilier č. 1 - armatúra, 2 ks foto + 1 negatív
21. Viadukt cez Váh, pilier č. 1 - ponorovanie, bednenie pre žel. beton. nástavby, 3 ks foto + 1 negatív
22. Viadukt cez Váh, pilier č. 1 - začiatok ponorovania, 4 ks foto + 1 negatív
23. Viadukt cez Váh, pilier č. 2 - armatúra žel. beton. ložiska + 1 negatív
24. Viadukt cez Váh, pilier č. 2 - dokončenie piliera, omietky, 3 ks foto + 1 negatív
25. Viadukt cez Váh, pilier č. 2 - plechové nástavby + 1 ks negatív
26. Viadukt cez Váh, pilier č. 3 - plechové nástavby + 1 ks negatív
27. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - závesné lešenie a pracovná lávka, 2 ks foto + 1 negatív
28. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - závesné lešenie a pracovná lávka, 2 ks foto + 1 negatív
29. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - spustenie piliera zo závesného lešenia, pohľad proti vode, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
30. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - pohľad na spustený pilier, detail závesu, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
31. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - závesné články a kostry, 2 ks foto + 1 negatív
32. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - detail závesného šróbu, 3 ks foto + 1 negatív
33. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - celkový pohľad po spustení, 2 ks foto
34. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - plechové nástavby + 1 negatív
35. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - vzdušnica, 2 ks foto + 1 negatív
36. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - ponorovanie a súprava vzdušnice pre betonáž + 1 negatív
37. Viadukt cez Váh, pilier č. 4 - ľady a triešť pred pilierom, 2 ks foto + 1 negatív
38. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - stavba závesného lešenia, 2 ks foto + 1 negatív
39. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - armatúra horného venca, 2 ks foto + 1 negatív
40. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - detail armatúry, 2 ks foto + 1 negatív

41. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - odbednený + 1 negatív
42. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - detail závesu dňa 28.11.1935, 2 ks foto + kotvy pilieru, foto + 1 negatív, pripojenie závesného článku dňa 6.12.1935
43. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - lešenie pilieru + 1 negatív
44. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - zosadnutie lešenia + 1 negatív
45. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - zosadnutie lešenia detail + 1 negatív
46. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - spúšťanie dňa 3.12.1935, 2 ks foto + 1 negatív
47. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - spúšťanie dňa 3.12.1935, 2 ks foto + 1 negatív
48. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - spúšťanie + 1 negatív
49. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - spúšťanie spúšťacie šróby, 3 ks foto + 1 negatív
50. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - detail spúšťacieho šróbu, 3 ks foto + 1 negatív
51. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - závesy, 2 ks foto + 1 negatív
52. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - prvé nástavby a lešenie dňa 7.12.1935, 1 ks foto, pri ponorovaní dňa 8.12.1935, 2 ks foto + 1 negatív
53. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - ponorovanie nástavby + 1 negatív
54. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - železobetónové nástavby, 2 ks foto + 1 negatív
55. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - železobetónové nástavby, 2 ks foto + 1 negatív
56. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - železobetónové nástavby, šalovanie + 1 negatív
57. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - železobetónové nástavby + 1 negatív
58. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - nastavovanie šachtových rúr, vzdušnice, 2 ks foto + 1 negatív
59. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - lávka na odvoz materiálu, 2 ks foto + 1 negatív
60. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - vymurovanie v železobetónových nástavcoch + 1 negatív
61. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - vzpieranie nástavcov proti stene, 1 ks foto, vymurovanie piliera v železobetónových nástavcoch, 1 ks foto + 1 negatív
62. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - pohľad na dokončený pilier + 1 negatív
63. Viadukt cez Váh, pilier č. 6 - armatúra, šalovanie + 1 negatív
64. Viadukt cez Váh, pilier č. 6 - betónovanie + 1 negatív
65. Viadukt cez Váh, pilier č. 6 - ponorovanie, 2 ks foto + 1 negatív
66. Viadukt cez Váh, pilier č. 6 - kamenná stena, 2 ks foto + 1 negatív
67. Viadukt cez Váh, pilier č. 6 - vyrovnávanie krídla + 1 negatív
68. Viadukt cez Váh, pilier č. 6 + 1 negatív
69. Viadukt cez Váh - montovanie britu a kostry piliera, 2 ks foto + 1 negatív
70. Viadukt cez Váh - ťahanie žel. štetovok, 2 ks foto + 1 negatív
71. Viadukt cez Váh - montovanie britu piliera, 2 ks foto + 1 negatív
72. Pohľad na piliere č. 4, 3, 2, 1 + 1 negatív
73. Demontáž lávky a nahromadený ťad medzi piliermi 3 a 4, 2 ks foto + 1 negatív
74. Odstraňovanie lávky a ťadová triesť medzi piliermi 3 a 4, 2 ks foto + 1 negatív
75. Pohľad na lávku medzi piliermi 3 a 4, pohybom ťadu odtrhnutá časť lávky, 2 ks foto + 1 negatív
76. Pohľad na ťady na Váhu
77. Viadukt cez Váh - rozmontovaná lávka a pohľad na pilier č. 5 + 1 negatív
78. Most cez Váh : veľké pole, predbežná mostná skúška, 2 ks foto + 1 negatív
79. Most cez Váh : mostné skúšky, 2 ks foto + 1 negatív
80. Viadukt cez Váh - pohľad z ľavého brehu + 1 negatív
81. Viadukt cez Váh - pohľad proti vode + 1 negatív
82. Viadukt cez Váh, pilier č. 5 - lávka na odvoz vyťaženého materiálu do násypu + 1 negatív
83. Viadukt cez Váh - pohľad na piliere + 1 negatív

84. Viadukt cez Váh - pohľad po vode, 2 ks foto + 1 negatív
85. Viadukt cez Váh : veľké pole + 1 negatív
86. Most cez Váh - prehliadky mosta orgánmi ministerstva železníc, 3 ks foto + 1 negatív
87. Most cez Váh - prehliadky mosta orgánmi ministerstva železníc, 2 ks foto + 1 negatív
88. Most cez Váh - prehliadky mosta orgánmi ministerstva železníc + 1 negatív
89. Most cez Váh - styk priamopásového nosníku s parabolickým (4 a 5 pole), 2 ks foto + 1 negatív
90. Zárez a Biela Voda v km 4.4/9, 2 ks foto + 1 negatív
91. Posun koľaje v riečišti pri Dohňanoch - vyzískavanie materiálu pre násypy + 1 negatív
92. Skládky koľajníc na úseku č. 2 , 2 ks foto + 1 negatív
93. Stavba klenutého podjazdu v km 11.928 + 1 negatív
94. Stavba cestného nadjazdu v km 12.5/6 - pohľad smerom k Horní Lidči + 1 negatív
95. Stavba piliera mosta v km 12.5/6 - výťah - pohľad smerom k Púchovu + 1 negatív
96. Tvorba betónovej dlažby v km 8.6-9.0 + 1 negatív
97. Úprava betónových dlažieb v km 8.3, v pozadí odvoz betónovej zmesi z riečišťa Bielej vody + 1 negatív
98. Zemné práce v záreze v km 9.2 + 1 negatív
99. Výkop v skalnatom záreze v km 10.2/4, 2 ks foto + 1 negatív
100. Stavba opornej steny v km 11.2/3 + 1 negatív
101. Výkop zárezu a oporná stena v km 11.5, 2 ks foto + 1 negatív
102. Výkop v záreze v km 13.7 - dolná etáž, 2 ks foto + 1 negatív
103. Výkop v záreze (svah) v km 13.7/5, 2 ks foto + 1 negatív
104. Výkop v záreze v km 13.9 - horná etáž, 2 ks foto + 1 negatív
105. Vodárenská stanica Lúky pod Makytou, 2 ks foto + 1 negatív
106. Valcovanie násypov v úseku č.3 + 1 negatív
107. Valcovanie násypov - valec na úseku č. 3, 2 ks foto + 1 negatív
108. Násyp v km 14.1/4 + 1 negatív
109. Skalný profil v km 15.2/3, 2 ks foto + 1 negatív
110. Sypanie násyp v km 15.7/9, 2 ks foto + 1 negatív
111. Zemné práce v záreze v km 17.0, 2 ks foto
112. Pri podjazde, km 14.6, 2 ks foto + 1 negatív
113. Zemné práce v záreze v km 17.9, 3 ks foto + 1 negatív
114. Zriaďovanie násypu v km 15.7, 2 ks foto + 1 negatív
115. Humusovanie svahu v km 16.7/8, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
116. Kamenná rovnanina v km 15.7/8, 3 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
117. Vo výkope v km 15.2/4 s pohľadom na skalný profil, 3 ks foto + 1 sklenený negatív
118. Km 16.4/8, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
119. Km 16.4/9, 3 ks foto + 1 negatív
120. Kamenná päta v km 16.3/4, 2 ks foto + 1 sklenený negatív
121. Zemné práce vo výkope v km 15.9, 2 ks foto + 1 negatív
122. Km 16.8/9 + 1 negatív
123. Km 16.5/9, 3 ks foto + 1 negatív
124. Zárez v km 16.5, 3 ks foto + 1 negatív
125. Km 14.8/9, vzadu pohľad na kancelárie a osklady, 2 ks foto + 1 negatív

126. Zárez v km 15.9, 2 ks foto + 1 negatív
127. Stavba mostu v km 14.4/5, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
128. Most, km 14.4/5, 3 ks foto + 1 negatív
129. Podjazd a priepust v km 17,259, 2 ks foto + 1 negatív
130. Stavba podjazdu v km 14.5/6, 3 ks foto + 1 sklenený negatív
131. Stavba mostu v km 14.5/6, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
132. Stavba pilierov mosta v km 14.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
133. Podjazd v km 16.1, 3 ks foto + 1 negatív
134. Stavba podjazdu v km 16.1, 3 ks foto + 1 negatív
135. Podjazd v km 16.0/1, 2 ks foto + 1 negatív
136. Stavba priepustu v km 16.184, 3 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
137. Priepust v km 16.180, 2 ks foto + 1 negatív
138. Stavba zárubnej steny v km 16.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
139. Stavba zárubnej steny v km 16.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
140. Stavba zárubnej steny v km 16.5/6 - pri výkope základov, 3 ks foto + 1 negatív
141. Stavba zárubnej steny v km 16.5/6 - pri výkope základov, 2 ks foto + 1 negatív
142. Stavba zárubnej steny v km 16.5/6 - pri výkope základov, 2 ks foto + 1 negatív
143. Stavba zárubnej steny v km 16.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
144. Km 16.4/5 kamenná päta, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
145. Stavba zárubnej steny v km 16.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
146. Zárubná stena v km 16.5/6 - výkop základov, 2 ks foto + 1 negatív
147. Objekt v km 20.1 - pohľad do km 20.0, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
148. Km 18.5 + 1 sklenený negatív (poškodený)
149. Trativody v km 18.9/19.1, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
150. Zemné práce v záreze v km 20.3/8 + 1 sklenený negatív (poškodený)
151. Strážny domček v km 20.3, 2 ks foto + 1 sklenený negatív
152. Zvážnica v km 19.0/2 + 1 sklenený negatív (poškodený)
153. Násyp v km 20.1/2 - valcovanie + 1 sklenený negatív (poškodený)
154. Pohľad na objekt a depozit štrku v km 20.7/8, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
155. Drtič v lome v Lúkach, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
156. Lom Lazy + 1 sklenený negatív (poškodený)
157. Km 20.8, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
158. Km 19.0/1 + 1 sklenený negatív
159. Km 18.5, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
160. Zemné práce v záreze v km 20.3/4, 3 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
161. Zahájenie prác v km 20.1/2, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
162. Zemné práce v km 20.1/2, 3 ks foto + 1 sklenený negatív
163. Stavba skladu a kancelárie, 3 ks foto + 1 sklenený negatív
164. Zemné práce v záreze v km 19.6/7, 3 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
165. Km 19.0 - začiatok prác, 3 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
166. Km 20.6/9 - zárez u Mozolíkú, 3 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
167. Zemní práce v záreze v km 18.2/3, 2 ks foto + 1 negatív
168. Km 18.700, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
169. Zárubná stena v km 20.1/2 + 1 sklenený negatív
170. Výkop základov zárubnej steny v km 19.1/3 + 1 sklenený negatív (poškodený)
171. Výkop základov zárubnej steny v km 19.1/3, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
172. Objekt v km 19.3/4 - výkop základov, 2 ks foto + 1 sklenený negatív

173. Podjazd a priepust v km 20.1/2, 3 ks foto + 1 negatív
174. Stavba priepustu v km 20.1/2, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
175. Výkop základov objektu v km 21.2, 2 ks foto + 1 sklenený negatív (poškodený)
176. - 337. chýba
338. Lúky pod Makytou - partie domčekov vedľa cesty + 1 negatív
339. - 344. chýba
345. Medonosné kvety na svahoch v Dohňanoch + 1 negatív
346. Hrabovka, december 1936, 3 ks foto + 1 negatív
347. Trenčianska Teplá, 2 ks foto + 1 negatív
348. Trenčianska Teplá, 3 ks foto + 1 negatív
349. Lysá pod Makytou, pohľad z km 16.8, 2 ks foto + 1 negatív
350. Lysá pod Makytou, pohľad z km 17.0, 3 ks foto + 1 negatív
351. - 358. chýba
359. Km 7.8, 2 ks foto + 1 negatív
360. chýba
361. chýba
362. bez popisu, zasnežená krajina, 2 ks foto + 1 negatív
363. chýba
364. chýba
365. bez popisu, pohľad na dvojkoľajný most, 2 ks foto + 1 negatív
366. Trativody vo zväznanom území km 7.9 - 8.20, 2 ks foto + 1 negatív
367. Km 2.6/7, 2 ks foto + 1 negatív
368. Most v km 12.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
369. Most v km 12.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
370. Most v km 12.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
371. chýba
372. Podjazd a priepust v km 2.950 z betónu, 2 ks foto + 1 negatív
373. Výťah pre dopravu kameňa a betónu pre výplň trativodov vo zväznanom území v km 7.9 - 8.1 + 1 negatív
374. Most v km 12.5/6 - mostné skúšky, 2 ks foto + 1 negatív
375. Strážny domček Strelenka, 2 ks foto + 1 negatív
376. Strelenka a strážny domček, 2 ks foto + 1 negatív
377. Rímsko-katolícky kostol v Lúkach pod Makytou, 2 ks foto + 1 negatív
378. Most v km 14.4/5, 2 ks foto + 1 negatív
379. Most v km 14.4/5, 2 ks foto + 1 negatív
380. Most v km 14.4/5, 2 ks foto + 1 negatív
381. Most v km 14.4/5, 2 ks foto + 1 negatív
382. Most v km 14.4/5, 2 ks foto + 1 negatív
383. bez popisu, Most (skúška?), 2 ks foto + 1 negatív
384. bez popisu, Most (skúška?), 2 ks foto + 1 negatív
385. bez popisu, Most, 2 ks foto + 1 negatív
386. bez popisu, panoráma obce, 2 ks foto + 1 negatív
387. chýba
388. Most, km 14.5/6, 4 foto + negatív
389. - 392. chýba
393. Most, km 14.5/6, počas montáže , 2 foto + negatív
394. bez popisu, Most, 2 ks foto + 1 negatív
395. bez popisu, Most, 2 ks foto + 1 negatív
396. chýba
397. Most, km 14.5/6, montáž , 2 ks foto

398. bez popisu, most v širšom panoramatickom zábere, 2 ks foto + 1 negatív
399. bez popisu, detail piliera mostu, 2 ks foto + 1 negatív
400. Lysá - kaštieľ, 2 ks foto + 1 negatív
401. Priepust a podjazd v km 2.9/30, predbežná traťová skúška, 2 ks foto + 1 negatív
402. bez popisu, most v širšom panoramatickom zábere, 2 ks foto + 1 negatív
403. bez popisu, most v širšom panoramatickom zábere, 2 ks foto + 1 negatív
404. bez popisu, most v širšom panoramatickom zábere, 2 ks foto + 1 negatív
405. bez popisu, priepust v km 2.9/10, 2 ks foto + 1 negatív
406. Mostmajstri na viadukte 18/2.2, 2 ks foto + 1 negatív
407. Mostné piliere v rieke, 2 ks foto + 1 negatív
408. Zemné práce v záreze, km 17.0/1, 2 ks foto + 1 negatív
409. Drvič štrku a zväžnica, 2 ks foto + 1 negatív
410. Priepust v km 16,184, 2 ks foto + 1 negatív
411. zastávka Hrabovka pri Púchove, 2 ks foto + 1 negatív
412. chýba
413. Most, km 1.8/2.2, pilierová opora, 2 ks foto + 1 negatív
414. - 415 chýba
416. Most, km 12,5/6 pilierová skúška, 3 ks foto + 1 negatív
417. Most, km 11,8/4 pilierová skúška, 3 ks foto + 1 negatív
418. - 419. chýba
420. bez popisu (pilierová skúška v širšom panoramatickom zábere, 2 ks foto + 1 negatív
421. bez popisu (parný rušeň) 2 ks foto + 1 negatív
422. most cez Váh, mostná skúška - iba negatív
423. bez popisu (mostná skúška), 2 ks foto + 1 negatív
424. bez popisu (mostné piliere v rieke), 2 ks foto + 1 negatív
425. bez popisu (mostné piliere v rieke - širší záber), 2 ks foto + 1 negatív
426. bez popisu (detail mostného piliera), 2 ks foto + 1 negatív
427. bez popisu (mostné piliere v rieke - širší záber), 2 ks foto + 1 negatív
428. bez popisu (detail mostnej konštrukcie + mostmajstri????) 1 ks foto + 1 negatív
429. bez popisu (mostné piliere v rieke - širší záber), 2 ks foto + 1 negatív
430. bez popisu (mostná konštrukcia), 2 ks foto + 1 negatív
431. bez popisu (mostné piliere v rieke - širší záber), 2 ks foto + 1 negatív
432. bez popisu (parný rušeň), 2 ks foto + 1 negatív
433. bez popisu (parný rušeň + zamestnanci), 2 ks foto + 1 negatív
434. bez popisu (parný rušeň), 2 ks foto + 1 negatív
435. bez popisu(panoramatický pohľad), 2 ks foto + 1 negatív
436. bez popisu (železničný viadukt), 2 ks foto + 1 negatív
437. chýba
438. bez popisu (panoramatický pohľad na zemné práce), 2 ks foto + 1 negatív
439. bez popisu (priepust), 2 ks foto + 1 negatív
440. Km 11.0/2, 2 ks foto + 1 negatív
441. Km 7.6/9, 2 ks foto + 1 negatív
442. Km 7.1/6, 2 ks foto + 1 negatív
443. Km 2..3/4 (mostná skúška???) , 2 ks foto + 1 negatív
444. Km 7.8/9, 2 ks foto +1 negatív
445. KM 11.4 - 12.5, 2 ks foto + 1 negatív
446. bez popisu (mostná skúška), 2 ks foto + 1 negatív
447. - 449. chýba
450. Km 5.1/2, 2 ks foto + 1 negatív

451. Km 3.1/2, 2 ks foto + 1 negatív
452. Km 3.4/5, 2 ks foto + 1 negatív (stavba podjazdu???)
453. Dolná stanica lanovej dráhy, 2 ks foto + 1 negatív
454. Km 15.5/7, 2 ks foto + 1 negatív
455. Km 15.5/7, 2 ks foto + 1 negatív
456. Lom Szilanyi, 2 ks foto + 1 negatív
457. Kostol, Lysá pod Makytou, 2 ks foto + 1 negatív
458. bez popisu, zasnežená krajina, 2 ks foto + 1 negatív
459. Km 17.5/6, 2 ks foto + 1 negatív
460. bez popisu (ihličnaté stromy) 2 foto + negatív
461. chýba
462. bez popisu (mostná skúška) 1 foto + negatív
463. bez popisu (mostná skúška a účastníci), 2 ks foto + 1 negatív
464. bez popisu (mostná skúška a účastníci), 1 ks foto + 1 negatív
465. bez popisu (krajina), 2 ks foto + 1 negatív
466. Zárez, km 2.65 - 2.750, 3 foto + negatív
467. chýba
468. bez popisu (staničná budova Lúky pod Makytou), 2 foto + negatív
469. bez popisu (krajina s budovanou traťou), 2 foto + negatív
470. Zemné práce, km 7.318 smer Púchov, 3 foto + negatív
471. chýba
472. Zárez, km 2.950 - 3.095, 3 foto + negatív
473. Jedno traťové rebro, km 7.7/81, 1 foto + negatív
474. bez popisu (detail piliera aj s účastníkmi), 2 foto + negatív
475. Stavba oporných múrov, km 17.2/3, 2 foto + negatív
476. Zemné práce, km 17.8/9, 2 foto + negatív
477. Oporný múr, km 17.5/6, 2 foto + negatív
478. bez popisu (mostná skúška, km 2.9/10 a účastníci), 1 ks foto + 1 negatív
479. bez popisu (mostná skúška, km 2.3/4 a účastníci), 1 ks foto + 1 negatív
480. bez popisu (mostná skúška, km 2.3/4 a účastníci), 1 ks foto + 1 negatív
481. bez popisu (mostmajstri???), 2 foto + negatív
482. bez popisu (mostná skúška, km 23.9 a účastníci), 1 ks foto + 1 negatív
483. bez popisu (zemné práce na svážnici), 2 foto + negatív
484. Smerovanie násypu v km 20.7/5, 1 foto + negatív
485. bez popisu (zemné práce), 2 foto + negatív
486. Svážnica násypu v km 20.3/5 smer Horní Lideč, 1 foto + negatív
487. Svážnica násypu v km 20.3/5 smer Púchov, 1 foto + negatív
488. Viadukt cez Váh, mostná skúška, 3 foto + negatív
489. Viadukt cez Váh, mostná skúška, 3 foto + negatív
490. - 492 chýba
493. Viadukt cez Váh - širší pohľad na stavenisko, 2 foto + negatív